

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ШИ с. Омолон»

С.Г. Петрова

Приказ от 27.08.2020 г.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школа- интернат основного общего образования с.Омолон

Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа»

689470, Россия, Чукотский АО, Билибинский район, с.Омолон, ул. Парковая д.1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вход (входы) на территорию (кнопка вызова)	есть					Не нуждается	
2.2	Путь (пути) движения на территории	есть					Не нуждается	
2.3	Лестница (наружная)	есть					Не нуждается	
2.4	Пандус (наружный)	есть					Не нуждается	
2.5	Автостоянка и парковка	нет					Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
вход в здание	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ШИ с. Омолон»

С.Г. Петрова

Приказ от 27.08.2020 г.

I. Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школа- интернат основного общего образования с.Омолон

Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа»

689470, Россия, Чукотский АО, Билибинский район, с.Омолон, ул. Парковая д.1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть					Не нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	нет					Не нуждается	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть					Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть					Не нуждается	
2.5	Тамбур	есть					Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
вход в здание	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ШИ с. Омолон»

С.Г. Петрова

Приказ _____ от 27.08.2020 г.

**И. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа- интернат основного общего образования с.Омолон
Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа»
689470, Россия, Чукотский АО, Билибинский район, с.Омолон, ул. Парковая д.1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектсв	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть					Не нуждается	
2.2	Лестница (внутри здания)	есть					Не нуждается	
2.3	Пандус (внутри здания)	нет					Не нуждается	
2.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Не нуждается	
2.5	Дверь	есть					Не нуждается	
2.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть					Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
вход в здание	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП